VSTUPNÍ PROSTOR

REGINA

HYBEŠOVA 10, PRAHA 8

Investor:

Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 99, Praha 2

www.rozhlas.cz

Generální projektant:

STARÝ A PARTNER

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00

tel.: 222 311 691, 222 312 735

staryapartner@staryapartner.cz

Stupeň:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zpracovatel části:

STARÝ A PARTNER

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00

tel.: 222 311 691, 222 312 735

staryapartner@staryapartner.cz

Vypracoval: Ing. Michaela Slavíčková	Zakázka č.: XXX	
	Datum: 09/2020	
Projektant: Ing. Pavel Hrdina	Počet formátů: -	
	Měřítko: -	
Část dokumentace: STAVEBNÍ ČÁST	Č. části: D.1.1	Stav.objekt SO.01
Obsah výkresu: SKLADBY	Č.výkresu: 02	Paré:

TABULKA PODLAH - NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

P 01	teraco nové recepce	
-	broušená vrstva finálního povrchu teraca ošetřená napouštěcím lakem	0 mm
-	lité broušené teraco, dilatované mosaznými pásky (bílý kov) 2až3x25mm, vodotěsná úprava teraca, barva šedá dle standardu objektu	20 mm
-	betonová mazanina C20/25 s rozptýlenou výztuží	80 mm
-	separace PE fólie	0 mm
-	vyrovnání tepelnou izolací na bázi expandovaného polysterenu vhodného do podlahových souvrství, v souvrství budou nataženy protahovací kanály pro kabeláž	50 mm
-	bezprašný nátěr na betonovou stropní konstrukci	0 mm
-	stávající nosná železobetonová konstrukce objektu	
	CELKEM	**150 mm**

*** jelikož nebyl prováděn stavebně technický průzkum, není ověřena celková výška souvrství podlahy. Mocnosti jednotlivých vrstev budou ověřeny na místě v průběhu stavby a dle toho upraveny i vrstvy skladby**

P 02	čistící zóna	
-	vložená vnitřní kobercová čistící zóna - výrobek OV/01	*20 mm
-	bezprašný nátěr na betonovou stropní konstrukci	0 mm
-	betonová mazanina C20/25 s rozptýlenou výztuží	80 mm
-	separace PE fólie	0 mm
-	vyrovnání tepelnou izolací na bázi expandovaného polysterenu vhodného do podlahových souvrství, v souvrství budou nataženy protahovací kanály pro kabeláž	50 mm
-	bezprašný nátěr na betonovou stropní konstrukci	0 mm
-	stávající nosná železobetonová konstrukce objektu	
	CELKEM	**130 mm**

*** jelikož nebyl prováděn stavebně technický průzkum, není ověřena celková výška souvrství podlahy. Mocnosti jednotlivých vrstev budou ověřeny na místě v průběhu stavby a dle toho upraveny i vrstvy skladby**