

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 9 v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020

Na základě dotazů dodavatelů Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 9 k veřejné zakázce č. j. VZ01/2020 s názvem: „ČRo Brno - III. etapa rekonstrukce budovy“.

Dotaz č. 1:
Žádáme tímto zadavatele o doplnění specifikace komínového tělesa, zejména údajů o uvažovaném průměru a způsobu připojení na diesel agregát.

Odpověď zadavatele:

Průměr komínového průduchu: 100 mm

Způsob připojení na DA: připojením na přírubu výfukového potrubí DA

Dotaz č. 2:
Po změně řešení opravy sklobetonového stropu se v objektu SO 02 stále nachází položky k původnímu řešení opravy. Žádáme o úpravu výkazu výměr, který byl zadavatelem poskytnut pro zpracování nabídek dodavatelů.

Odpověď zadavatele:

Opraveno na listu 26_SO 10 stav arch část

Dotaz č. 3:

Truhlářské výrobky

01_SO 02 - Stavebně - architektonická část MEZIPATRO

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

ČRo Brno – III. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
67	766a Tp/3	Restaurátorská výroba a montáž repliky obkladu stěn v kanceláři ředitele	m2	10,00		0,00	dle výpisu prvků 1m2 -
79	766 Tpd/7b	<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství - platí výpis prvků</i> renovace dřevěných dveří 1kř. 850/1980 mm vč.nového kování - kování - replika kování původního	ks	3,00		0,00	v rozpočtu špatný popis (restaurované, dýha)
88	766 Tn/3	<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraven text - Repase dřevěných dveří 1kř. 850/1980 mm vč.nového kování</i> Vestavěný nábytek 800/2300mm +1385/2300mm D+M	sest	1,00		0,00	špatný popis součástí ceny je i příčka
	766 Tn/26	<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraven text položky - součástí Tn/3 je i příčka s dýhou</i> Vestavné zrcadlo	ks	2,00			položka chybí v rozpočtu
99	766 Tn/22	<i>Dotazem je zřejmě myšlen prvek Tn 25 - vestavné zrcadlo 2 ks, který záměrně není uveden v tabulce pro výpočet nabídkové ceny, jelikož je dodávkou Českého rozhlasu - viz odpověď zadavatele na dotazy uchazečů - Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 5</i> Oprava stolu v m.č.M06	ks	1,00		0,00	dle výpisu nový prvek
105	766 Tnd/4	<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraven text položky - Vestavný stůl/pracovní místo v m.č.M06 D+M</i> Dřevěné dveře 1kř.dýchov. 850/1970mm - kopie do stáv.obložk..zárubně, kování, D+M <i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno - položka zrušena</i>	ks	4,00		0,00	chybí v tabulce prvků v PD nenalezeno
09_SO 04 - Stavebně - architektonická část TOALETY							
	766 Tpd/7a	Dveře dřevěné stáv.lakované vlysov. 650/1970 mm očištění, obroušení přetmelení a nový nátěr	ks	14,00			dle proj. dokumentace 15ks
		<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství - nově 15 ks</i>					
	766 Tpd/7b	Dveře dřevěné stáv.lakované vlysov. 850/1970 mm očištění, obroušení přetmelení a nový nátěr	ks	2,00		0,00	dle proj. dokumentace 4ks
		<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství - nově 5 ks</i>					

	766	Tpd/9a	Dveře dřevěné stáv.lakované vlysov. s prosklením 650/1860 mm očištění, obroušení přetmelení a nový nátěr	ks	7,00		0,00	dle proj. dokumentace 9ks
			;oprava obložkové zárubně vč.nátěru		0,00			
			;doplnění chybějícího kování replikami,		0,00			
			7		7,00			
			<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství - nově 9 ks</i>					
	766	Tnd/2a	Dřevěné dveře 1kř. 700/1970 - kopie D+M vč.obložkové zárubně	ks	10,00			v rozpočtu dvakrát pol.58,69
			<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny provedena oprava - položka 69 zrušena</i>					
1	766	Tnd/2b	Dřevěné dveře 1kř. 850/1970 - kopie D+M vč.obložkové zárubně	ks	6,00		0,00	ve výpisu prvků 4ks

*V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství
- nově 4 ks*

09_SO 05 - Stavebně - architektonická část 1NP

	766	Tpo/7a	Dřevěné dveře stáv.1kř.plné 650/1980 mm repase - odstranění nátěru,přebroušení, nový nátěr	ks	1,00			nenašli jsme v projektové dokumentaci
			<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny provedena oprava označení položek č. 33 - 37 na listu 13_SO05 - stav arch část a oprava množství položky č. 35 na téže listu</i>					

09_SO 06 - Stavebně - architektonická část 2NP

Díl:	766	Konstrukce truhlářské					0,00	
	766	Tpd/7b	Dveře stávající lakované 1kř. 850/1980 mm repase - odstranění nátěru, přebroušení,nový nátěr	ks	7,00		0,00	v rozpočtu navíc, dvakrát pol.43 a 45
			<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství položek 42 a 43 na listu 16_SO 06 - Stav arch část a zrušena položka č. 45 na téže listu</i>					
	766	Tpd/7b	Dveře stávající lakované 1kř. 850/1980 mm repase - odstranění nátěru, přebroušení,nový nátěr	ks	6,00			dle proj. dokumentace 5ks
			<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství položky - nově 5 ks</i>					

766	Tpd/7b	Dveře stávající lakované 1kř. 850/1980 mm repase - odstranění nátěru, přebroušení, nový nátěr, přemístění na nové místo	ks	7,00		dle proj. dokumentace 8ks
-----	--------	---	----	------	--	------------------------------

V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství položky - nově 8 ks

SO 11- hlavní vstup						
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
2	766	Tpd/3	Restaurátorská obnova dveří dýhovaných 1kř.650/1970 mm - přilepení a doplnění dýhy, replika historického kování	ks	1,00	0,00
chybí v položkovém rozpočtu						
<i>Nechybí - dveře jsou uvedeny v položce č. 50 listu 09_SO 04 - stav arch část</i>						

27_SO 11 - Stavebně - architektonická část VSTUP						
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				0,00
	7708	Restaurátorská obnova mramorového obkladu stěn vč.lizén - součástí položky je rovněž impregnace	m2	151,40		0,00
chybí ve výpisu prvků, patrně v hlavním schodišti Kp/6a do mezipatra						
<i>Nechybí tato položka je v dokumentaci pro provedení stavby popsána na výkresu D.1.1.c.3.ve složce XI.TSK-úpravy hl. vstupu haly a schodiště</i>						
	Chybí v rozpočtu	KP12_Ostění a parapet oken 1750x950mm - ryolit repease - očištění,vytmelení a přebrouš.impregnace	ks	2,00		0,00
Chybí v rozpočtu						
<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno - položka doplněna pod číslem 68 na listu 27_SO 11 - stav arch část</i>						

Zámečnické výrobky

01_SO 02 - Stavebně - architektonická část MEZIPATRO						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
121	767b	Zn/17	Skleněná rámová konstrukce v kanceláři asistentky repase-očištění, přebrouš., nový nátěr,výkres D.1.1.c.5	ks	1,00	0,00
skleněná příčka bude nová, ne repasovaná						
<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraven text položky - skleněná příčka je navržena nová</i>						

05_SO 03 - Stavebně - architektonická část						
	ZN/25	Oprava únikového schodiště				chybí v rozpočtu

767	Zp/4b	<i>Nechybí - oprava únikového schodiště byla již provedena ve II. etapě rekonstrukce</i> Restaurátorská obnova zábradlí schodiště před oknem - odstranění stávajícího nátěru, očištění, tmelení, nový nátěr, madlo rovněž restaurátorská obnova, odstranění stávajícího nátěru, očištění, tmelení, klavírní černý lak <i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno - položka zrušena</i>	m	2,16		0,00	navíc není ve výpisu prvků
_SO 09 - 5NP							
767	Znd/3	Dveře do schod.prosklené s mříží 1020/2070 mm vč.zárubně EW 15 DP1-C-Sm D+M <i>Nechybí - dveře jsou uvedeny v položce č. 76 na listu 05_S0 03 - stav arch část</i>	ks	1,00		0,00	chybí ve výpisu prvků
767	Znd/4	Dveře do schod.prosklené s mříží 850/2070 mm vč.zárubně EW 15 DP1-C-Sm D+M <i>Nechybí - dveře jsou uvedeny v položce č. 77 na listu 05_S0 03 - stav arch část</i>	ks	1,00		0,00	chybí ve výpisu prvků

SO 11 SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ_Hlavní vstup

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
767	Zp/1	Restaurátorská obnova stáv.zábradlí schod.vč.madla - očištění, odstranění stávajících nátěrů, obroušení, tmelení, nový nátěr <i>Zahrnuto v položce č. 113 na listu 01_SO 02 - stav arch část a ve výpisu prvků PSV - zámečnické výrobky ve složce S0 02 - rekonstrukce prostor mezipatra. V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny položka v části SO 11 zrušena.</i>	m	7,40		0,00	navíc není ve výpisu prvků
767	Zp/4c	Restaurátorská obnova stáv.zábradlí schod.vč.madla před oknem očištění, odstranění stávajících nátěrů, obroušení, tmelení, nový nátěr <i>Zahrnuto v položce č. 114 na listu 01_SO 02 - stav arch část a ve výpisu prvků PSV - zámečnické výrobky ve složce S0 02 - rekonstrukce prostor mezipatra. V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny položka v části SO 11 zrušena.</i>	m	1,08		0,00	navíc není ve výpisu prvků
767	Zp/10	Dvířka do niky na schodišti - repase 560/1570mm očištění, obroušení, nový nátěr	ks	2,00		0,00	navíc není ve výpisu prvků

		<i>Zahrnuje v položce č. 50 na listu 05_SO 03 - stav arch část a ve výpisu prvků PSV - zámečnické výrobky ve složce SO 03 - výtah + související schodiště. V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny položka v části SO 11 - zrušena.</i>				
767	Znd/11	Dveře do schod.s mříží 1kř.proskl.815/1970 mm vč.zárubně EI 30 DP1-C3-Sm	ks	2,00	0,00	navíc není ve výpisu prvků
		<i>Jde o dveře, které jsou uvedeny v SO 03 jako položka Znd/1(pol. č. 72 na listu 05_SO 03 - stav arch část a ve výpisu prvků PSV - zámečnické výrobky SO03 - výtah + související schodiště). V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny položka Znd/11 v části SO 11 zrušena.</i>				
767	Zn/5	Replika historického stáv.zábradlí vč.ukotvení do zdiva D+M (Zp/4a)	ks	1,00	0,00	navíc není ve výpisu prvků
		<i>Zahrnuje v položce č. 62 na listu 05_SO 03 - stav arch část a ve výpisu prvků PSV - zámečnické výrobky ve složce SO 03 - výtah + související schodiště. V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny položka v části SO 11 - zrušena.</i>				
767	Zn/10	Dvířka zakrývací šachtu pro silnoproud D+M 580/800 mm	ks	1,00	0,00	navíc není ve výpisu prvků
		<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraven text položky: SDK Dvířka zakrývací šachtu pro slaboproud D+M 580/800 mm s požární odolností EW 30 DP1 (vlastnosti položky vycházejí z popisu položky Zn 10 uvedeným ve výpisu prvků PSV - zámečnické výrobky v části II.TSK-Rekonstrukce prostoru celého mezipatra)</i>				

22_SO 10- Stavebně - architektonická část_SVĚTLÍK

783	Nátěry				0,00
783 22-4 ZN28	Nátěr ocelových prvků světlíku - odstranění stávajících nátěrů v celé ploše až na kov, očištění, doplnění chybějících prvků, očištění kování, aplikace nového nátěrového systému syntetického, vysklení všech rámu a nové zasklení	m2	188,00		
	<i>V aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství položky - nově 329,6 m2</i>				
787	Zasklívání				0,00
787 Zp/16 -D1	Zasklení nadstřešní svislé části sklem DITHERM kalené sklo matné	m2	65,23		0,00
	0,98*0,52*128		65,23		
787 77 D3	Zasklení vnitřní část světlíku sklem CONEX jednoduché sklo matné kalené	m2	246,06		0,00
	1-4patro:1,38*0,91*144		180,84		

nátěr vnitřního světlíku, chybí nátěry nadstřešní části a střešní konstrukce

nadstřešní svislá část:0,98*0,52*128	65,23	duplované množství
Ano, množství je zdvojené - v aktualizované tabulce pro výpočet nabídkové ceny opraveno množství položky.		

Odpověď zadavatele je uvedena přímo v poli jednotlivých buněk červeně.

Dotaz č. 4:

Součástí truhlářských prvků ozn. Tp/2 v objektu SO 02 je i odstranění azbestu pod obkladem. Práce spojené s odstraněním azbestu ovšem vyžadují specifickou a odbornou manipulaci a speciální postupy. Žádáme zadavatele o doplnění a úpravu položek soupisu prací tak, aby zahrnoval samostatné položky (vč. určení specifikací a rozsahů) pro odstranění a likvidaci nebezpečného odpadu.

Odpověď zadavatele:

Rozsah řešené problematiky je zřejmý ze zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5

Žádáme o úpravu dokumentu – Příloha č. 3_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny, kdy řada položek má nedostatečnou výšku řádku a nezobrazuje kompletní popis položek nebo nedostatečnou šířku pro zobrazení celkové ceny.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zkontroloval kompletní tabulku pro výpočet nabídkové ceny a položky s nedostatečnou výškou řádku opravil – viz Příloha č. 3_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_AKTUALIZACE_3.

Na základě tohoto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nově tak uplyne 28. 2. 2020 v 11 hod.

Přílohy:

- Příloha č. 3_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_AKTUALIZACE_3

Bc. Eva Gottová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas