

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4 v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020

Na základě žádosti dodavatele Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce č. j. VZ16/2020 s názvem: „ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19“.

Dotaz č. 1

Prosíme o vysvětlení, jakým způsobem mají být oceněny položky s nulovým množstvím (např. ASŘ pol. 54, garáž pol. 42)? Máme ocenit 0 nebo neoceňovat?

Odpověď zadavatele:

Projektant v příloze č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny uvedl záměrně i položky s nulovým množstvím a v popisu těchto položek je také uvedeno proč. Do modře zabarveného pole vyplňte nenulovou jednotkovou nabídkovou cenu za tuto činnost, která se vynásobí 0 a výsledek bude 0.

Dotaz č. 2

V části SO 01 ASŘ jsou pol. č. 462 a 463 týkající se interiérového parapetu. Z našeho pohledu se položky dublují. Prosím o opravu a odstranění jedné z nich.

Odpověď zadavatele:

Položka 463 byla opravdu duplikací položky 462 a byla z přílohy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny odstraněna viz aktualizovaná příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz_výměr_AKTUALIZACE_2

Dotaz č. 3

Jaké je požadováno bodové zatížení zdvojené podlahy?

Odpověď zadavatele:

3kN/m²

Dotaz č. 4

U povlakových podlah chybí položka pro ocenění akustického koberce F5. Prosíme o její doplnění.

Odpověď zadavatele:

V položce č. 557 je v popisu VV uveden tento text - F5 - akustický koberec - dodávka části prostorové akustiky. Dodávka a montáž akustického koberce F5 je uvedena v části Prostorová akustika (aktualizované i původní) přílohy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr profese Silnoproudá elektroinstalace je položka č. 198 s textem : Demontáž, montáž a přesun stávajícího DA ,Popis položky.....ks 1. Můžete blíže specifikovat, jaký typ dieselagregátu se bude stěhovat; stávající osazení dieselagregátu; s jakým využitím stávajících instalací se uvažuje; bude využit rozvaděč RDA, výfuk, sání? Kdo servisuje stávající dieselagregát; Je stroj ještě v záruce? atd.

Odpověď zadavatele:

Kapotovaný DA typu SDMO JM30 je umístěn v přízemí zadního traktu budovy Horní náměstí 21, ve vzdálenosti cca 150m od stavby. Místo je přístupné nákladním automobilem, DA se nachází za vraty šířky 1450mm. Samotný stroj má rozměry 900x1200x2100mm (šířka X výška X délka). Stávající DA má výfuk a odvod chladicího vzduchu vyveden nahoru (přes dvě patra), sání je provedeno z prostoru strojovny (vzduch do prostoru strojovny je přiveden skrz větrací mříž nad vraty). Vzhledem k tomu, že v novém prostoru bude odvod řešen do boku, je nutné tuto část (potrubí) realizovat nově (lze případně využít část komponentů ze stávajícího umístění, ale vyžaduje to minimálně jejich úpravu). Provedení přívodu a odvodu vzduchu řeší projektová část VZT (D.1.4.b.2.7 Půdorys střechy.pdf). Rozvaděč převzetí zátěže je možné použít ze stávající instalace, avšak upozorňujeme, že tento rozvaděč nemá vazbu na MaR (pouze kontrolky na dveřích rozvaděče). Pro součinnost s MaR v novém umístění bude nutné tento rozvaděč upravit. DA je mino záruku, jeho dodavatelem byla firma www.rema.cz, servis je nasmlouván s firmou www.unismini.cz (UNISMINI - služby, spol.s r.o. Bělčická 2922/22, Praha 4, PSČ 141 00). Na fotografiích DA 01 – DA 05 v příloze je situace v místě stávající instalace DA, fotografie čelní stěny rozvaděče převzetí zátěže DA a servisní štítky.

Dotaz č. 6

Máme oceňovat nenulovou hodnotou i položky s nulovou nebo chybějící výměrou? (např. slaboproudá elektroinstalace položka č. 10)

Odpověď zadavatele:

Položka č. 10 z části slaboproudá elektroinstalace byla odstraněna. Obecně je dotaz na vyplňování položek s nulovou výměrou zodpovězen v bodě 1 tohoto seznamu dotazů.

Dotaz č. 7

Pro strukturovanou kabeláž je v textu položky uvedeno provedení nestíněné Cat6A. A) Můžeme ocenit ucelenou řadu výrobků stíněného provedení od jednoho výrobce, který splňuje požadavky kategorie Cat6A, nebo zadavatel trvá na nestíněném provedení? B) Máme ocenit kabely v třídě reakce na oheň B2ca s1d1, tak jak je to uvedeno ve výkazu výměr?

Odpověď zadavatele:

Ad A) Zadavatel trvá na nestíněném provedení U/UTP Cat 6A.

Ad B) Ano, požadavek vyplývá z požárně-bezpečnostního řešení stavby.

Dotaz č. 8

Ve výkazu výměr profese Slaboproudá elektroinstalace je uvedeno: Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem EKV, používaný uživatelem pro všechny objekty ČRo, vč. zajištěné kompatibility obslužného SW a všech typů přístupových karet. Uveďte, jaká je referenční technologie pro všechny objekty ČRo, aby bylo možno ověřit kompatibilitu.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o technologii Honeywell Northern PRO-3200, implementace do SW WIN-PAK.

Standardně používaný materiál pro systém EKV v ČRo Praha:

PRO32IC - Kontrolér (IC) systému PRO-3200

PRO32R2 - Modul pro 2 čtečky systému PRO-3200 nebo PRO-2200

PW5KENC7U - Kryt pro moduly do 19" rozváděčové skříně, výška 7U

<i>AXSP K40/10A - odpojovačem</i>	<i>Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s výstupy a</i>
<i>UT12240 -</i>	<i>Akumulátor 12V / 24Ah</i>
<i>BEFO211221 - deblokace</i>	<i>Elektrický otvírač 12V/230mA stav.střelka,mikrospínač,</i>
<i>Abloy EL 460/560 -</i>	<i>Elektromechanický zámek</i>
<i>ASR 605 LITE v krytu -</i>	<i>Bezkontaktní čtečka Indala, formát LITE, úzký kryt</i>

Dotaz č. 9

Vzhledem k množství dotazů, nejasnostem ve VV a PD a blížícímu se termínu odevzdání Vás prosíme o posunutí termínu pro odevzdání nabídky.

Odpověď zadavatele:

Na základě tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tato nově uplyne 29. 6. 2020 v 11 hod.

Dotaz č. 10

Prosíme o sjednocení výkazu výměr a výpisu prvků interiérových CPL dveří. Nesedí počty kusů nebo zcela chybí některé pozice dveří. Jedná se o dveře:

D14a: VV 20ks, výpis dveří 4ks

D14f: VV 1ks, výpis dveří 2ks

D14k: VV zcela chybí, výpis dveří 9+7 ks

D22a: VV 3ks, výpis dveří 2ks

D22b: VV 9ks, výpis dveří 8ks

D22c: VV zcela chybí, výpis dveří 1ks

D22d: VV zcela chybí, výpis dveří 1ks

Zadavatel předmětné položky opravil viz příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr_AKTUALIZACE_2

*D14a: VV 20ks, výpis dveří 4ks - opraveno na **4 ks***

*D14f: VV 1ks, výpis dveří 2ks - neopraveno – zůstává **1 ks***

*D14k: VV zcela chybí, výpis dveří 9+7 ks – doplněna položka 438 – **16 ks***

*D22a: VV 3ks, výpis dveří 2ks - opraveno na **2 ks***

*D22b: VV 9ks, výpis dveří 8ks - opraveno na **8 ks***

*D22c: VV zcela chybí, výpis dveří 1ks - doplněna položka 445 – **1 ks***

*D22d: VV zcela chybí, výpis dveří 1ks - doplněna položka 446 – **1 ks***

Příloha:

Příloha č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny_výkaz výměr_AKTUALIZACE_2

Na základě tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tato nově uplyne 29. 6. 2020 v 11 hod.

Bc. Eva Gottová

Oddělení veřejných zakázek

Český rozhlas