

PŘÍLOHA č. 4 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem plnění této zakázky je obnova části HW a SW (vč. příslušných licencí) na vybraných DAW ve slovesných režích ČRo včetně kompletní instalace, nastavení a zprovoznění celého systému.

DAW – Režie R2

Stávající stav HW:

Apple Mac Pro (MacPro5,1 - léto 2010): 2x 2,4GHz 6-Core Intel Xeon; 24GB 1066 MHz DDR3 ECC (6x 4GB); ATI Radeon HD 5770 1024 MB; 3x 1TB HDD; Avid HDX

Požadujeme:

- 1x SSD 500GB (SATA III, 2,5“, např. Samsung EVO 860)
- 2x SSD 1TB (SATA III, 2,5“, např. Samsung EVO 860)
- 1x HDD 4TB (SATA III, 3,5“, 7200 ot./min., např. WD Black)
- 3x OWC Mount Pro 2,5“ (rámeček pro montáž 2,5“ disku do MacPro)
- 2x Apple DisplayPort – Dual-Link DVI Adapter MB571Z/A – A1306

Stávající stav SW:

- Apple MacOS 10.8.5
- AudioEase Altiverb 7 Regular
- AudioEase Speakerphone 2
- Avid ProTools HD 11
- iZotope RX 4 Advanced
- Parallels Desktop 9
- Serato Pitch'n'Time Pro 2
- Waves Diamond Native 9.2.0

Požadujeme uvedení tohoto SW na aktuální verze (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- Apple MacOS 10.13.6
- AudioEase Altiverb 7.1 Regular
- AudioEase Speakerphone 2.1
- Avid ProTools Ultimate 2018
- iZotope RX 7 Advanced
- Parallels Desktop 14 (stávající instalace Win 7 32bit zůstane)
- Serato Pitch'n'Time Pro 3
- Waves Horizon 10

a dále stanici DAW doplnit následujícím SW v aktuální verzi (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- AudioEase Indoor
- Cockos Reaper
- iZotope Ozone 8 Advanced
- HOFA CD- & DDP-Bundle
- Fabfilter FX Bundle
- Tuxera NTFS
- Hyperdock

DAW - Režie R3

Stávající stav HW:

Apple Mac Pro (MacPro5,1 - léto 2010): 2x 2,4GHz 6-Core Intel Xeon; 24GB 1066 MHz DDR3 ECC (6x 4GB); ATI Radeon HD 5770 1024 MB; 4x 1TB HDD; Avid HD Native

Požadujeme:

- Avid HDX
- 1x SSD 500GB (SATA III, 2,5", např. Samsung EVO 860)
- 2x SSD 1TB (SATA III, 2,5", např. Samsung EVO 860)
- 1x HDD 4TB (SATA III, 3,5", 7200 ot./min., např. WD Black)
- 3x OWC Mount Pro 2,5" (rámeček pro montáž 2,5" disku do MacPro)
- 2x Apple DisplayPort – Dual-Link DVI Adapter MB571Z/A – A1306

Stávající stav SW:

- Apple MacOS 10.8.5
- AudioEase Altiverb 7 Regular
- AudioEase Speakerphone 2
- Avid ProTools 10
- iZotope Ozone 5 Advanced
- iZotope RX 4 Advanced
- Parallels Desktop 8
- Serato Pitch'n'Time Pro 2
- Waves Diamond Native 9.2.0

Požadujeme uvedení tohoto SW na aktuální verze (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- Apple MacOS 10.13.6
- AudioEase Altiverb 7.1 Regular
- AudioEase Speakerphone 2.1
- Avid ProTools Ultimate 2018
- iZotope Ozone 8 Advanced
- iZotope RX 7 Advanced
- Parallels Desktop 14 (stávající instalace Win 7 32bit zůstane)
- Serato Pitch'n'Time Pro 3
- Waves Horizon 10

a dále stanici DAW doplnit následujícím SW v aktuální verzi (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- AudioEase Indoor
- Cockos Reaper
- HOFA CD- & DDP-Bundle
- Fabfilter FX Bundle
- Tuxera NTFS
- Hyperdock

DAW - Režie R6

Stávající stav HW:

Apple Mac Pro (MacPro5,1 - léto 2010): 2x 2,4GHz 6-Core Intel Xeon; 24GB 1066 MHz DDR3 ECC (6x 4GB); ATI Radeon HD 5770 1024 MB; 3x 1TB HDD; Avid HDX

Požadujeme:

- 1x SSD 500GB (SATA III, 2,5", např. Samsung EVO 860)
- 2x SSD 1TB (SATA III, 2,5", např. Samsung EVO 860)
- 1x HDD 4TB (SATA III, 3,5", 7200 ot./min., např. WD Black)
- 3x OWC Mount Pro 2,5" (rámeček pro montáž 2,5" disku do MacPro)
- 2x Apple DisplayPort – Dual-Link DVI Adapter MB571Z/A – A1306

Stávající stav SW:

- Apple MacOS 10.8.5
- AudioEase Altiverb 7 Regular
- AudioEase Speakerphone 2
- Avid ProTools HD10
- iZotope Ozone 5 Advanced
- iZotope RX 3 Advanced
- Native Instruments Komplete 8
- Parallels Desktop 8
- Serato Pitch'n'Time Pro 2
- Waves Diamond Native 9.2.0
- ina GRM Tools

Požadujeme uvedení tohoto SW na aktuální verze (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- Apple MacOS 10.13.6
- AudioEase Altiverb 7.1 Regular
- AudioEase Speakerphone 2.1
- Avid ProTools Ultimate 2018
- iZotope Ozone 8 Advanced
- iZotope RX 7 Advanced
- Native Instruments Komplete 12 (update)
- Parallels Desktop 14 (stávající instalace Win 7 32bit zůstane)
- Serato Pitch'n'Time Pro 3
- Waves Horizon 10
- ina GRM Tools (stávající licence zůstane)

a dále stanici DAW doplnit následujícím SW v aktuální verzi (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- AudioEase Indoor
- Cockos Reaper
- HOFA CD- & DDP-Bundle
- Fabfilter FX Bundle
- Tuxera NTFS
- Hyperdock

DAW – Režie R7

Stávající stav HW:

Apple Mac Pro (MacPro5,1 - léto 2010): 2x 2,4GHz 6-Core Intel Xeon; 24GB 1066 MHz DDR3 ECC (6x 4GB); ATI Radeon HD 5770 1024 MB; 4x 1TB HDD; Avid HD Native

Požadujeme:

- Avid HDX
- 1x SSD 500GB (SATA III, 2,5“, např. Samsung EVO 860)
- 2x SSD 1TB (SATA III, 2,5“, např. Samsung EVO 860)
- 1x HDD 4TB (SATA III, 3,5“, 7200 ot./min., např. WD Black)
- 3x OWC Mount Pro 2,5“ (rámeček pro montáž 2,5“ disku do MacPro)

Stávající stav SW:

- Apple MacOS 10.8.5
- AudioEase Altiverb 7 Regular
- AudioEase Speakerphone 2
- Avid ProTools HD10
- Avid Sibelius 7.1.3
- Brainworx plugins
- Cockos Reaper 3
- Harpex B plugin
- ina GRM Tools Collection Pack
- ina GRM Tools Spectral Transform
- ina GRM Tools Spaces
- iZotope Ozone 5 Advanced
- iZotope RX 4 Advanced
- Parallels Desktop 9
- Serato Pitch'n'Time Pro 2
- Spectrasonics Omnisphere 2
- UVI Complete Toy Museum
- Waves Diamond Native 9.2.0
- Waves IR-360 Native 9.2.0

Požadujeme uvedení tohoto SW na aktuální verze (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- Apple MacOS 10.13.6
- AudioEase Altiverb 7.1 Regular
- AudioEase Speakerphone 2.1
- Avid ProTools Ultimate 2018
- Avid Sibelius Ultimate 2018
- Brainworx plugins (stávající licence zůstane)
- Cockos Reaper
- Harpex B plugin (stávající licence zůstane)
- ina GRM Tools Collection Pack (stávající licence zůstane)
- ina GRM Tools Spectral Transform (stávající licence zůstane)
- ina GRM Tools Spaces (stávající licence zůstane)
- iZotope Ozone 8 Advanced
- iZotope RX 7 Advanced
- Parallels Desktop 14 (stávající instalace Win 7 32bit zůstane)
- Serato Pitch'n'Time Pro 3
- Waves Horizon 10
- Waves IR-360 10

a dále stanici DAW doplnit následujícím SW v aktuální verzi (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- AudioEase Indoor
- HOFA CD- & DDP-Bundle
- Fabfilter FX Bundle
- Tuxera NTFS
- Hyperdock

DAW – Režie P20

Stávající stav HW:

Apple Mac Pro (MacPro5,1 – léto 2012): 2x 2,4GHz 6-Core Intel Xeon; 24GB 1333 MHz DDR3 ECC (6x 4GB); ATI Radeon HD 5770 1024 MB; 1x 500 GB HDD + 3x 1TB HDD; Avid HD Native

Požadujeme:

- Avid HDX
- 1x SSD 500GB (SATA III, 2,5“, např. Samsung EVO 860)
- 2x SSD 1TB (SATA III, 2,5“, např. Samsung EVO 860)
- 1x HDD 4TB (SATA III, 3,5“, 7200 ot./min., např. WD Black)
- 3x OWC Mount Pro 2,5“ (rámeček pro montáž 2,5“ disku do MacPro)
- 2x Apple DisplayPort – Dual-Link DVI Adapter MB571Z/A – A1306

Stávající stav SW:

- Apple MacOS 10.8.5
- Avid ProTools HD 11
- Parallels Desktop 9

Požadujeme uvedení tohoto SW na aktuální verze (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- Apple MacOS 10.13.6
- Avid ProTools Ultimate 2018
- Parallels Desktop 14 (stávající instalace Win 7 32bit zůstane)

a dále stanici DAW doplnit následujícím SW v aktuální verzi (kompatibilní s 64bit ProTools, resp. MacOS 10.13.6):

- Cockos Reaper
- Fabfilter FX Bundle
- Tuxera NTFS
- Hyperdock