

Příloha č. 3 - Specifikace zařízení a harmonogram servisních prohlídek, revizí a dalších úkonů

| Praha 2, Vinohradská 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------|----------|---|------------|------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Objem tlakových nádob | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | Ekvivaletn CO ₂ / t.eq.CO ₂ | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Servis 1Q2020 | Servis 2Q2020 | |
| CHJ 1 | chladicí jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03927 | 2009 | | okruh č. 1 | R407C | 200 kg | | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | 07/2018 | 10/2018 | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | |
| | | | | | | | | | | okruh č. 2 | R407C | 200 kg | | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | 07/2018 | 10/2018 | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | |
| | pojistné ventily | | | | | | | | | | | | | | 1x2R | Výměna pojistných ventilů | 08/2018 | | | | | | | | | | |
| | olejová náplň | | | | | | | | | | | | | | 1x2R | Výměna olejové náplně | 08/2018 | | | | | | | | | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404117 | 2007 | objem 24,5 l | | | | | | 1xR | Provozní revize | | | | 04/2019 | | | | | 04/2020 | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404118 | 2007 | objem 24,5 l | | | | | | 1x5R | Vnitřní revize | 04/2021 | | | | | | | | | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137642 | 2008 | objem 19,5 l | | | | | | 1x9R | Tlaková zkouška | 04/2026 | | | | | | | | | | |
| tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137643 | 2008 | objem 19,5 l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ1 | GABA | 2s15 | II-896 | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | 1xR | x | x | 07/2018 | | | | | 07/2019 | | | |
| CHJ 2 | chladicí jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03926 | 2009 | | okruh č. 1 | R407C | 200 kg | | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | 07/2018 | 10/2018 | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | |
| | | | | | | | | | | okruh č. 2 | R407C | 200 kg | | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | 07/2018 | 10/2018 | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | |
| | pojistné ventily | | | | | | | | | | | | | | 1x2R | Výměna pojistných ventilů | 08/2018 | | | | | | | | | | |
| | olejová náplň | | | | | | | | | | | | | | 1x2R | Výměna olejové náplně | 08/2018 | | | | | | | | | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404104 | 2007 | objem 24,5 l | | | | | | 1xR | Provozní revize | | | | | 04/2019 | | | | 04/2020 | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404116 | 2007 | objem 24,5 l | | | | | | 1x5R | Vnitřní revize | 04/2021 | | | | | | | | | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137644 | 2008 | objem 19,5 l | | | | | | 1x9R | Tlaková zkouška | 04/2026 | | | | | | | | | | |
| tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137645 | 2008 | objem 19,5 l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ 2 | GABA | 2s15 | II-908 | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | 1xR | x | x | 07/2018 | | | | | 07/2019 | | | |
| CHJ 3 | chladicí jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03928 | 2009 | | okruh č. 1 | R407C | 200 kg | | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | 07/2018 | 10/2018 | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | |
| | | | | | | | | | | okruh č. 2 | R407C | 200 kg | | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | 07/2018 | 10/2018 | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | 01/2020 | 04/2020 | |
| | pojistné ventily | | | | | | | | | | | | | | 1x2R | Výměna pojistných ventilů | 08/2018 | | | | | | | | | | |
| | olejová náplň | | | | | | | | | | | | | | 1x2R | Výměna olejové náplně | 08/2018 | | | | | | | | | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404131 | 2007 | objem 24,5 l | | | | | | 1xR | Provozní revize | | | | | 04/2019 | | | | 04/2020 | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404133 | 2007 | objem 24,5 l | | | | | | 1x5R | Vnitřní revize | 04/2021 | | | | | | | | | | |
| | tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137646 | 2008 | objem 19,5 l | | | | | | 1x9R | Tlaková zkouška | 04/2026 | | | | | | | | | | |
| tlaková nádoba | | | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8226067 | 2008 | objem 19,5 l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ3 | GABA | 2s15 | II-893 | 2009 | x | x | x | x | x | x | x | 1xR | x | x | 07/2018 | | | | | 07/2019 | | | |